

ОТЧЕТ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ № 30-1-3 от 31.01.2023

(ул. Балтийская, д. 4, лит. А)

По данному адресу все пункты нарушений, указанных в Представлении, выполнены.

Нарушения устранены. В частности:

П.1

Регламент работ при проведении технического обслуживания АПС и СОУЭ при пожаре. Обслуживающая организация ООО «Перспектива» подготовила, представила для согласования в ГБДОУ. Регламент имеется. Утвержден. Работы по исполнению Регламента проводятся.

П.2.

Наружная пожарная лестница обследована. По предписанию оборудована новая наружная пожарная лестница. Документы на установленную лестницу имеются.

Протокол по испытанию стационарной наружной пожарной лестницы имеется. Испытание произвела ООО «ПожГарант» по Договору. Дата испытания и дата составления Протокола 02 июля 2021 года

П.3.

Световое табло «Выход» в помещениях № 55 и № 56 (группа Фантазёры и спальня) в рабочем состоянии. Произведена замена табло силами обслуживающей организации.

(Акт-наряд от 10 июня 2021)

П.4.

В спальном помещении № 73 (группа Родничок) Неисправность системы оповещения устранена силами обслуживающей организации. (Акт-наряд от 28 июня 2021)

П.5.

В спальном помещении 29 (группа Теремок) также неисправность устранена силами обслуживающей организации. (Акт-наряд от 28 июня 2021)

п.6., п.7

В подвальном этаже здания произведен «Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности и определение классов зон»

В соответствии с Расчетом помещение подвальное относится к категории Д (пониженная пожароопасность)

п.8.

Нарушение устранено. Заполнение дверного проема в помещении прачечной заменено. Установлена противопожарная дверь. Предел огнестойкости – EI-60 Тип заполнения проема- 2.

п.9.

Для помещения № 16 прачечной определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны. И имеется обозначение на дверях помещения:

В-2 П-Иа. Расчет производился лицензированной организацией ООО «Холт» по договору с ГБДОУ детским садом № 36 26 сентября 2017 года.

п.10.

Для помещения 27 (пищеблок) также в противопожарной преграде 1 типа, произведена замена заполнения дверного проема – противопожарная дверь, с пределом огнестойкости – EI -60 , 2 типа.

п.11.

Произведен Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности и определение классов зон для помещения пищеблока – знак на двери имеется В2 П-И.

п.12.

Для устранения данного пункта в Предписании произведен Расчет пожарного риска. Расчет произведен лицензированной организацией ООО «Системы безопасности»

08.02.2023 г.

Заведующий ГБДОУ:



 И.К. Якушева