

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 30-1-2
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 31 » января 2023 г.

г. Санкт – Петербург
(место рассмотрения город, село, район)

Я. государственный инспектор Кировского района г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору
Алиева Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности № 30-1-2 от 20.01.2023 г., возбужденного по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ КоАП РФ в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя отчество: Якушева Ирина Константиновна
2. Дата и место рождения: 30.10.1957 г., пос. Талица, Костромская область, Буйский район.
3. Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: г. Санкт-Петербург, Урюпин пер., д. 5, кв. 35
4. Фактически проживающий(ая): г. Санкт-Петербург, Урюпин пер., д. 5, кв. 35
5. Место работы, учебы: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга
6. Запимаемая должность, заработная плата: заведующий ГБДОУ № 36.
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 4003 № 229512, выдан 7 отделом милиции Кировского района гор. Санкт-Петербурга, 02.12.2002 г.
8. Семейное положение: замужем, несовершеннолетних детей нет.
9. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: не привлекалась

постановление о назначении административного наказания № 30-1-2 от 31.01.2023 г.

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

22.12.2022 г. (с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут), 30.12.2022 г. (с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут), на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 30-1-238 (78-009-2022/0231рс) от 30.11.2022 года изданного заместителем начальника управления – начальником ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремовым Кириллом Викторовичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – дошкольная образовательная организация, расположенная по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 16, лит. А, пом. 20-Н, пом. 121-Н, правообладателем, которого является Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №36 Кировского района г. Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 4, лит. А, ИНН: 7805145107, ОГРН: 1027802735729.

В ходе проверки установлено, что 30.12.2022 г. в 15 часов 00 минут по адресу 198095, пр-кт Стачек, д. 16, лит. А, пом. 20-Н, пом. 121-Н, должностное лицо – заведующий ГБДОУ № 36 Якушева Ирина Константиновна (на основании выписки из ЕГРЮЛ), нарушила требования пожарной безопасности, а именно:

Общие требования

1.Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления

эвакуацией людей о пожаре (отсутствует годовой план график, на выполнение работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54;

пом. 20-Н

2. При эксплуатации эвакуационного выхода допускается блокирование дверей из пом. №20 и пом. №21 в тамбур пом. №2 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 27 б);

3. Отсутствует второй нормативный эвакуационный выход с помещения №25 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года, расположенного на 1-м этаже здания п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ; п. 4.2.9, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

4. Над эвакуационным выходом с помещения №8 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года, расположенного на 1-м этаже здания отсутствует световой оповещатель «Выход» система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3;

5. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 8 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года, расположенного на 1-м этаже здания в свету составляет менее 1,2 м. (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода в свету составляет 0,76 м.). п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

6. Заполнение дверных проемов в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение (пищевблока №7 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года), не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, от коридора, расположенное на первом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена деревянная дверь с ненормируемым пределом огнестойкости) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23,24; СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6;

7. Для помещения (пищевблока №7 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года), расположенного на первом этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 18, ст. 19, ст. 27; СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2; п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390);

8. Заполнение в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение (пищевблока №7 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года), не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, от коридора, расположенное на первом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически: установлены оконные проемы с ненормируемым пределом огнестойкости). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23,24; СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара

на объектах защиты: Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6, п. 5.5.2;

9. Узлы пересечения строительных конструкций перегородок и междуэтажного перекрытия с нормируемыми пределами огнестойкости не менее (R)EI 45 в помещении № 6 расположенного на 1-м этаже здания, трубопроводами из металлических материалов, а также кабелями и проводами, не имеют предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемых конструкций. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 88, ст. 137, таб 21; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.4; ГОСТ Р 53306-2009;

пом. 121-Н

10. Отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со второго этажа здания (помещение 121-Н) п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ; п. 4.2.9, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

11. Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,35 м (фактически 93 см). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4, ст. 4 п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 89; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

12. На объекте защиты (с помещения музыкального зала №30 согласно плану вторичного объекта недвижимости от 21.08.2006 года) расположенного на 2-ом этаже здания, предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй нормативный эвакуационный выход. п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ; п. 4.2.9, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:

Отсутствие должного внимания со стороны заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга (ГБДОУ № 36), по вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в том числе при обеспечении безопасности работников организации и граждан.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление.
2. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений.
3. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.
4. Сообщить о принятых мерах в установленные законом сроки.

Направить данное представление директору ГБДОУ № 36 – Якушевой Ирине Константиновне.


Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внёсшим представление.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Государственный инспектор Кировского района
г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору



А.С. Алиева

Копию представления получил: _____

31.01.2023г.