

3-2022-7103 от 11.11

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 30-1-3
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 31 » января 2023 г.

г. Санкт – Петербург
(место рассмотрения город, село, район)

Я, государственный инспектор Кировского района г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору
Алиева Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности № 30-1-3 от 20.01.2023 г., возбужденного по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ КоАП РФ в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя отчество: Якушева Ирина Константиновна
2. Дата и место рождения: 30.10.1957 г., пос. Талица, Костромская область, Буйский район.
3. Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: г. Санкт-Петербург, Урюпин пер., д. 5, кв. 35
4. Фактически проживающий(ая): г. Санкт-Петербург, Урюпин пер., д. 5, кв. 35
5. Место работы, учебы: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга
6. Занимаемая должность, заработная плата: заведующий ГБДОУ № 36.
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 4003 № 229512, выдан 7 отделом милиции Кировского района гор. Санкт-Петербурга, 02.12.2002 г.
8. Семейное положение: замужем, несовершеннолетних детей нет.
9. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: не привлекалась

постановление о назначении административного наказания № 30-1-3 от 31.01.2023 г.
(или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

22.12.2022 г. (с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут), 30.12.2022 г. (с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут), на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 30-1-237 (78-009-2022/0230рс) от 30.11.2022 года изданного заместителем начальника управления – начальником ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремовым Кириллом Викторовичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – дошкольная образовательная организация, расположенная по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 4, лит. А, правообладателем, которого является Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №36 Кировского района г. Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 4, лит. А, ИНН: 7805145107, ОГРН: 1027802735729.

В ходе проверки установлено, что 30.12.2022 г. в 14 часов 00 минут по адресу 198095, ул. Балтийская, д. 4, лит. А, должностное лицо – заведующий ГБДОУ № 36 Якушева Ирина Константиновна (на основании выписки из ЕГРЮЛ), нарушила требования пожарной безопасности, а именно:

1. Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (

отсутствует годовой план график, на выполнение работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.

2. Руководитель организации не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц зданий в исправном состоянии и не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17 б).

3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта защиты, находится в не исправном состоянии. (фактически световой оповещатель табло «Выход» в помещении № 55 и помещении №56 согласно плану ПИБ от 21.07.2006 года, расположенного на 2-ом этаже здания, находится в неисправном состоянии). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.

4. В спальном помещении №73 согласно плану ПИБ от 21.07.2006 года, расположенного на 2-ом этаже здания звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактический уровень звука составляет 68,6 дБА) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.3

5. В спальном помещении №29 согласно плану ПИБ от 21.07.2006 года, расположенного на 1-ом этаже здания звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактический уровень звука составляет 67,7 дБА). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.3

6. В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС) – помещения, расположенные в подвальном этаже здания не оборудованы соответствующей установкой. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, 91; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, п. А.4, п. А 10, табл. А1, п. 9;

7. В здании, подлежащем оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) - помещения, расположенные в подвальном этаже здания не оборудованы системой СОУЭ соответствующего типа. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, 84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл. 1, табл. 2 п. 1

8. Заполнение дверных проемов в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение (прачечная №16 согласно плану ПИБ от 21.07.2006 года), не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, от коридора, расположенное на первом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (установлена деревянная дверь с ненормируемым пределом огнестойкости) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23,24; СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6.

9. Для помещения (прачечная №16 согласно плану ПИБ от 21.07.2006 года), расположенного на первом этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и

пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 18, ст. 19, ст. 27; СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2; п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390)

10. Заполнение дверных проемов в противопожарных перегородках I типа отделяющей помещение (пищеблока №27 согласно плану ПИБ от 21.07.2006 года), не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, от коридора, расположенное на первом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена деревянная дверь с ненормируемым пределом огнестойкости). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23,24; СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6.

11. Для помещения (пищеблока №27 согласно плану ПИБ от 21.07.2006 года), расположенного на первом этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 18, ст. 19, ст. 27; СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2; п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390)

12. Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,15 м (фактически 104 см в пом. №2-Н согласно плану ПИБ от 27.08.2010 года). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4, ст. 4 п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 89; СНиП II-Л. 2-62 от 25 мая 1962 года.

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:

Отсутствие должного внимания со стороны заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга (ГБДОУ № 36), по вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в том числе при обеспечении безопасности работников организации и граждан.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление.
2. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений.
3. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.
4. Сообщить о принятых мерах в установленные законом сроки.

Направить данное представление директору ГБДОУ № 36 – Якушевой Ирине Константиновне.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судьбе, в орган, должностному лицу, вынесшим представление.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленный законом порядке.

Государственный инспектор Кировского района
г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору

А.С. Алиева



Копию представления получил:

завершено Исупова И.К.
31.07.2023.